

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ		ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Nazwa i adres podmiotu publicznego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie	Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego	Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl Urząd Statystyczny ul. St. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin
Numer identyfikacyjny REGON (wpisać jeśli podmiot posiada)		Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Stan w dniu 01.01.2021 r.		

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

W I - L U B L I N @ P I O R I N . G O V . P L

(e-mail sekretariatu podmiotu – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo: LUBELSKIE	Powiat: m. Lublin	Gmina Lublin
------------------------	-------------------	--------------

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

- 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 2) wojewody 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

.....

.....

.....

.....

.....

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: **22**

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

- TAK NIE W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

8
(wpisać)

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

- TAK NIE W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

8
(wpisać)

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

- TAK NIE W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

... (wpisać) ...

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

- TAK NIE W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:

... (wpisać) ...

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK NIE

W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

3
(wpisać)

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:

(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

WIORiN w Lublinie składa się z:

1. Wojewódzkiego Inspektoratu, budynek biurowo-laboratoryjny w Lublinie, ul. Diamentowa 6
 2. Oddział w Białej Podlaskiej – ul. Kolejowa 13
 3. Oddział w Kraśniku – ul. Oboźna 38 (część budynku)
 4. Oddział w Lublinie – ul. Diamentowa 6,
 5. Oddział w Opolu Lub. – ul. Kaliszańska 20
 6. Oddział w Zamościu – ul. Partyzantów 94 (część budynku)
 7. Oddział w Biłgoraju – Pl. Wolności 8,
 8. Oddział w Chełmie – ul. Niepodległości 1
 9. Oddział w Hrubieszowie – Pl. Wolności 15,
 10. Oddział w Łęcznej – ul. Jana Pawła II 95,
 11. Oddział w Łukowie, ul. Warszawska 22,
 12. Oddział w Parczewie, Pl. Wolności 7,
 13. Oddział w Puławach, Al. Królewska 19,
 14. Oddział w Radzynie Podl., ul. Międzyrzecka 96,
 15. Oddział w Tomaszowie Lub., ul. Kościuszki 24,
 16. Oddział we Włodawie, ul. Przechodnia 22,
- Budynki LZOPG w Chełmie
17. Oddział Graniczny w Dorohusku
 18. Oddział Graniczny w Koroszczynie
 19. Punkt Kontroli Fitosanitarnej w Kobylanach
 20. Punkt Kontroli Fitosanitarnej w Hrebennem
- Budynek LHS
21. Oddział Graniczny w Hrubieszowie

1. Wojewódzki Inspektorat, budynek biurowo-laboratoryjny w Lublinie, ul. Diamentowa 6, Budynek usytuowany jest na obrzeżach miasta, w okolicach Osiedla Nałkowskich, przy ulicy Diamentowej. Do Urzędu można dojechać środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem MZK linia nr50, 25, 157, 162. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/ słabowidzących. Przy bramie wjazdowej znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji oraz druga z adresem. Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od parkingu. Obok drzwi wejściowych znajduje się tabliczka z nazwą instytucji Przed wejściem głównym do budynku, brak jest wydzielonych i oznaczonych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku nie jest zasygnalizowane pasem ostrzegawczym. Drzwi wejściowe są dobrze widoczne na tle fasady. Nad drzwiami znajduje się zadaszenie. Obok drzwi wejściowych znajduje się dzwonek. Klamka w drzwiach ma formę dźwigni. Drzwi wejściowe nie są zabezpieczone samozamykaczem. W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach. Po wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna z numerami pokoi w holu, oraz na prawo sekretariat. Wszystkie komórki organizacyjne znajdują się na parterze budynku. Na pierwszym piętrze znajduje się Laboratorium, gdzie osoby postronne nie mają dostępu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm. Ściany w budynku mają kolor biały powierzchnia podłóg jest ciemna, równa, antypoślizgowa, niepowodująca odbicia światła i jednolita kolorystycznie Wzdłuż ścian położona jest kontrastowy względem koloru podłogi pas stanowiący jej

integralną część. Wykładziny dywanowe w pomieszczeniach są przymocowane do podłoża; W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2. Oddział w Białej Podlaskiej – ul. Kolejowa 13, budynek urzędu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest w centrum miasta przy ulicy Kolejowej. Do Urzędu można dojechać środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem MZK – przystanek: *PKP linia nr 2/459 Dworzec PKP Biała Podlaska*. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Kolejowej. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przed wejściem głównym do budynku znajduje się duży parking, brak jest wydzielonych i oznaczonych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, jednak nie ma problemu z zaparkowaniem. Na budynku znajduje się tablica informacyjna z nazwa instytucji. Na bramie wjazdowej brak tablicy informacyjnej. W czasie pracy urzędu brama jest zawsze otwarta. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków wraz z balustradą. Nad drzwiami znajduje się zadaszenie. Drzwi otwierają się na zewnątrz, posiadają samozamykacz. Brak dzwonka koło drzwi. Po wejściu do budynku brak tablicy informacyjnej z planem budynku. Ściany i podłogi nie są oznaczone kontrastowo. Podłoga na parterze jest antypoślizgowa. Wykładziny w pomieszczeniach są przymocowane do podłoża. Budynek jest dwukondygnacyjny, bez windy. Sekretariat i większość pokoi biurowych znajduje się na piętrze. Schody nie są oznaczone kontrastowo. Budynek zaopatrzony jest w alarmowy system antypożarowy. Brak pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Oddział w Kraśniku – ul. Oboźna 38 (część budynku). Budynek usytuowany jest na obrzeżach miasta, przy ul. Oboźnej, która ciągnie się na długości ponad 2 km od ul. Lubelskiej i przechodzi w ul. Suchyńską. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem MZK – przystanek: *Dom Pomocy Społecznej linia nr 9 i 11*. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Oboźnej. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przed wejściem głównym do budynku brak jest wydzielonych i oznaczonych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak tablicy informacyjnej z nazwą instytucji na bramie wjazdowej. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Przed budynkiem brak podjazdu, do wejścia prowadzą schody. Brak domofonu i dzwonka koło drzwi. Po wejściu do budynku wchodzi się na klatkę schodową. Brak jest tablicy informacyjnej i oznaczeń Pomieszczenia Oddziału znajdują się na półparterze. Do biura trzeba wejść po schodach. Po wejściu do biura klient ma dostęp do wszystkich pokoi biurowych. Brak oznaczeń kontrastowych w biurze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej. Korytarze w budynku nie są dostosowane szerokością do poruszania się na wózkach – brak takiej możliwości ze względu na schody. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

4. Oddział w Lublinie – ul. Diamentowa 6, . Budynek usytuowany jest na obrzeżach miasta, w okolicach Osiedla Nałkowskich, przy ulicy Diamentowej. Do Urzędu można dojechać środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem MZK *linia nr 50, 25, 157, 162*. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/ słabowidzących. Przy bramie wjazdowej znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji oraz druga z adresem. Wejście do urzędu znajduje się od parkingu. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych, ale nie ma problemu z zaparkowaniem. Budynek urzędu jest parterowy przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Drzwi są dobrze widoczne na tle fasady, nad wejściem znajduje się zadaszenie. Brak jest dzwonka koło drzwi. Po wejściu do budynku wchodzi się do wiatrołapu, następnie do holu skąd jest dostęp do pokoi biurowych. Podłoga ma kontrastowy kolor względem ścian. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego

pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. Oddział w Opolu Lub. – ul. Kaliszańska 20. Budynek usytuowany jest na obrzeżach miasta. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Kaliszańskiej. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Budynek urzędu jest **częściowo** przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do wejścia prowadzi podjazd. Budynek jest dwukondygnacyjny, znajduje się przy chodniku. Brak windy w budynku. Na fasadzie budynku umieszczona jest tablica informacyjna z nazwą instytucji. Nad wejściem znajduje się zadaszenie. Brak dzwonka koło drzwi. Po wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna. Osoba poruszająca się na wózku ma możliwość wjazdu do pierwszego pomieszczenia w biurze, gdzie zostanie obsłużona. Pozostałe pokoje biurowe, w tym toalety znajdują się na różnych poziomach, gdzie można dostać się po schodach. Podłoga jest antypoślizgowa (panele i płytki). Schody nie są oznaczone taśmą. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej. W budynku są wąskie korytarze, schody i brak windy. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Oddział w Zamościu – ul. Partyzantów 94 (część budynku) Budynek usytuowany jest w centrum dzielnicy Osiedle Nowe Miasto w części wschodniej miasta - południowo-wschodni fragment Zamościa, otoczony ulicami Partyzantów i Jutrzenki. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem MZK – przystanek: *nr 30, 31 linia nr 0, 2, 3, 7, 9, 10, 15, 31, 40, 44, 47,49*. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Partyzantów. Wzdłuż budynku znajduje się ścieżka rowerowa i chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych lub słabowidzących. Budynek ograniczony jest: od strony południowej kompleksem budynków garażowych dla pojazdów osobowych, od strony wschodniej drogą dojazdową o szerokości 3,5 m do placu wewnętrznego terenem i obiektami należącymi do Parafii Św. Krzyża, od strony zachodniej ulicą Jutrzenki i działką niezabudowaną, od strony północnej drogą publiczną (ulica Partyzantów) prowadzącą z centrum miasta w kierunku Tomaszowa Lubelskiego. Gmach urzędu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Przed wejściem głównym do budynku, brak wydzielonego i oznaczonego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z czterech pięter. Brak jest windy. Po wejściu do budynku znajduje się główna tablica informacyjna usytuowana na parterze budynku oraz tablica ogłoszeniowa i wywieszki na wszystkich drzwiach budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej. Pomieszczenie Oddziału znajduje się na czwartym piętrze. Schody nie są oznaczone taśmą. Po wejściu na czwarte piętro w prawą stronę znajdują się drzwi przeszkolone do pomieszczeń Oddziału. Przed drzwiami jest dzwonek. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Podłoga jest mało kontrastowa względem ściany. Na podłodze znajdują się chodnik przymocowany na stałe. Na wprost jest sekretariat, a wzdłuż holu oznaczone pokoje biurowe. Brak jest tablicy informacyjnej. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem..

7. Oddział w Biłgoraju – Pl. Wolności 8, Budynek usytuowany jest w centrum miasta. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Pl. Wolności. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przed wejściem głównym do budynku, wydzielone i oznaczone są 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Budynek urzędu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Wejście do budynku znajduje się równo z chodnikiem. Brak dzwonka koło drzwi. Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz. Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjechania jedynie do holu. W budynku wynajmują pomieszczenia różne firmy. Schody nie są oznaczone kontrastowo. Pokoje Oddziału znajdują się na pierwszym piętrze. Na drzwiach jest tablica informacyjna z nazwą instytucji. Po wejściu do biura znajduje się pokój do bezpośredniej obsługi interesantów. W budynku brak jest toalety dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest pętli indukcyjnej. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed wejściem została umieszczona skrzynka podawcza na dokumenty i korespondencję.

8. Oddział w Chełmie – ul. Niepodległości 1, Budynek usytuowany jest w centrum miasta, otoczony ulicami: I Pułku Szwoleżerów, 11 Listopada, Stephensona. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem MZK – przystanek: 11 Listopada, linia nr 1, 5, 6, 7, 8, 9. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Niepodległości. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Przed wejściem głównym do budynku, wydzielone i oznaczone jest miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych – 5 miejsc. Biuro znajduje się w budynku, w którym mieszczą się różne instytucje. Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich chcących wjechać do budynku jest winda. Do wejścia głównego prowadzą schody ok. 20 stopni i przy nich nie ma podjazdu. Winda znajduje się obok schodów. Brak przystosowanych toalet. Po wejściu do budynku znajduje się zarówno recepcja, jak i tablica informacyjna. Można w niej uzyskać niezbędne informacje: jak poruszać się po budynku oraz informacje o dostępnych usługach wsparcia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących (oznaczenia w alfabecie Braille'a znajdują się tylko w windzie). Brak pętli indukcyjnej. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwi bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia oddziału znajdują się na 2 piętrze. Po wyjściu z windy trzeba przejechać korytarzem wyposażonym w wykładzinę. Ściany nie są kontrastowo oznaczone. Oddział znajduje się w 4 pokojach, na każdych drzwiach jest tabliczka informacyjna. Po wejściu do biura klient zostanie bezpośrednio obsługiwany. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9. Oddział w Hrubieszowie – Pl. Wolności 15, Budynek usytuowany jest w centrum przy Placu Wolności 15, otoczony ulicami: 3 Maja, Stanisława Staszica, Plac Wolności, Rynek Sutki. Do Urzędu można dojechać samodzielnie wjazd od ulicy Stanisława Staszica (**droga wojewódzka nr na odcinku Chełm – Hrubieszów**), brak środków komunikacji miejskiej. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Stanisława Staszica (parking) i ulicy 3 Maja. Wzdłuż budynku od ulicy 3 Maja znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Budynek posiada trzy kondygnacje. Przed wejściem głównym do budynku, brak wydzielonego i oznaczonego miejsca postojowego przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Przed frontem budynku znajduje się plac dla samochodów osobowych, nie ma więc problemu z parkowaniem. Wejście do budynku od strony frontowej i placu (parkingu) odbywa się schodami (16 stopni-od parkingu i 25 stopni-od ulicy). Brak dzwonka przy drzwiach. Brak w budynku recepcji, nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy lub głosowy. Po wejściu do budynku klatką schodową (od ulicy 3 Maja i ul. Stanisława Staszica) znajdują się niezbędne informacje kierunkowskazach i tablicach jak poruszać się po budynku. Budynek urzędu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Biuro znajduje się na pierwszym piętrze. Schody wewnętrzne nie są oznaczone taśmą kontrastową. Na drzwiach wejściowych do biura jest tabliczka z nazwą instytucji. Po wejściu do biura, klient znajduje się w pokoju, gdzie zostanie bezpośrednio obsługiwany. W biurze znajduje się wykładzina przymocowana do podłoża. Ściany nie są kontrastowo oznaczone. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. Oddział w Łęcznej – ul. Jana Pawła II 95, znajduje się w biurowcu, w którym znajduje się m.in. Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się (brak windy, podjazdów dla wózków inwalidzkich). Budynek usytuowany jest w centrum Łęcznej, otoczony ulicami: Jana Pawła II, Kard. Stefana Wyszyńskiego. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Jana Pawła II, Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przed wejściem głównym do budynku, wydzielone i oznaczone są 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą zadane schody. Brak dzwonka obok drzwi. Na parterze brak jest tablicy informacyjnej z oznaczeniem pięter, pokoi, nazwami instytucji. Schody na poszczególne piętra są oznaczone taśmą żółto-czarną. Oddział znajduje się na trzecim piętrze. Po dotarciu na trzecie piętro znajdują się przeszkłone drzwi na korytarz otwierane na zewnątrz. Brak dzwonka przy drzwiach. Podłoga jest kontrastowo oznaczona w stosunku do ścian. Oddział znajduje się po prawej stronie od wejścia. Do Oddziału prowadzą jedne drzwi. Na drzwiach znajduje się

tablica informacyjna z nazwą instytucji. Po wejściu do biura jest pokój, gdzie klient jest bezpośrednio obsłużony. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej w budynku. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

11. Oddział w Łukowie, ul. Warszawska 22, Budynek usytuowany jest w centrum miasta Łuków, wzdłuż ulicy Warszawskiej. Do Urzędu można dojechać autobusem PKS – przystanek: Warszawska. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Warszawskiej. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przed budynkiem znajduje się brama, brak jest tablicy z nazwą instytucji na bramie oraz brak tabliczki z adresem. Przed wejściem głównym do budynku, znajduje się duży plac parkingowy, brak jest wydzielonego i oznaczonego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, nie ma jednak problemu z parkowaniem. Na budynku znajduje się tabliczka z nazwą instytucji. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek jest dwukondygnacyjny, Oddział znajduje się na pierwszym piętrze. Do oddziału wchodzi się bezpośrednio po schodach zewnętrznych. Brak dzwonek i zadaszenia przy drzwiach. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Brak dzwonka koło drzwi. Za drzwiami znajdują się korytarz oraz toaleta, która nie jest przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz drzwi do biura, gdzie klient jest bezpośrednio obsłużony. Podłoga wyłożona jest płytkami antypoślizgowymi. Nie jest oznaczona kontrastowo w stosunku do ścian. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

12. Oddział w Parczewie, Pl. Wolności 7, w budynku znajduje się ZUS w Parczewie. Budynek usytuowany jest w centrum miasta przy placu. W odległości 100 m od budynku znajdują się parkingi, w tym wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Plac Wolności 7. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidzących. Gmach urzędu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do budynku prowadzą schody, brak jest podjazdu. Nad drzwiami brak jest zadaszenia. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna dotycząca mieszczących się instytucji oraz domofon, wewnątrz też znajduje się tablica informacyjna dotycząca lokalizacji instytucji. Po wejściu do budynku znajduje się wiatrołap, drzwi wejściowe i z wiatrołapu otwierają się na zewnątrz. Oddział znajduje się na I piętrze, w budynku brak jest windy. Schody nie są oznaczone taśmą kontrastową. Po wejściu na piętro znajduje się hol wyłożony płytkami. Brak oznaczeń kontrastowych. Do Oddziału prowadzą dwoje par drzwi oznaczonych tablicami informacyjnymi. W każdym pokoju znajduje się wykładzina przymocowana na stałe. Klient zostanie bezpośrednio obsłużony w każdym pokoju. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

13. Oddział w Puławach, Al. Królewska 19, Budynek usytuowany jest w centrum Puław, otoczony ulicami: Al. Królewska i ul. Głęboka (przy skrzyżowaniu tych ulic). Do Urzędu można dojechać środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem MZK – przystanek: Królewska - Starostwo 257, linia nr 1, 3, 12, 14, 19, 20, 28: przystanek Głęboka - Osada Pałacowa 240, linia nr 3, 12, 19, 28. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy skrzyżowanie Al. Królewska - Głęboka. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/ słabowidzących. Przed wejściem głównym do budynku, wydzielone i oznaczone jest 4 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla samochodów znajdują się przy ul. Głębokiej i Al. Królewskiej gdzie są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych Głęboka 1 miejsce, Al. Królewska 3 miejsca. W obydwu przypadkach parkingi znajdują się po drugiej stronie ulicy - aby wejść do budynku należy przejść przez ulicę. Nie ma możliwości wjazdu na parking w podwórku - wjazd tylko dla osób posiadających pozwolenie na wjazd. Oddział znajduje się w budynku Starostwa powiatowego. Gmach urzędu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Podjazd dla osób na wózku jest tylko do wejścia głównego i jest to poziom parteru. Po wejściu do budynku znajduje się portiernia gdzie można uzyskać informacje i poprosić o podejście urzędnika, są tablice informacyjne na każdym piętrze o lokalizacji urzędów i biur oraz strzałki kierujące do wyjścia) Biuro oddziału znajduje się na pierwszym piętrze, w budynku brak windy, schody z

poręczami, stopnie pierwszy i ostatni oznakowane jaskrawym paskiem. Do oddziału prowadzą dwie pary oznaczonych drzwi. W każdym pokoju, bezpośrednio po wejściu petent zostanie obsłużony. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwi bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

14. Oddział w Radzynie Podl., ul. Międzyrzecka 96, Budynek usytuowany jest na obrzeżach otoczony ulicami: ul. Międzyrzecka i ul. Nadwitnie. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przed wejściem głównym do budynku znajduje się obszerny parking bez wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, nie ma jednak problemu z zaparkowaniem. W budynku na parterze mieści się sklep. Wejście do budynku jest równo z chodnikiem, drzwi otwierają się na zewnątrz. Brak dzwonka przy drzwiach. Wchodzi się do holu (z holu jest wejście do sklepu) i schodami na poddasze do Oddziału. Schody nie są oznaczone kontrastowo. Po wejściu na piętro znajduje się strzałka w prawo – do biura oddziału. Bezpośrednio za drzwiami znajduje się pokój, gdzie petent jest bezpośrednio obsłużony. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm jednak, W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

15. Oddział w Tomaszowie Lubelskim, ul. Kościuszki 24, Budynek usytuowany jest w centrum miasta Tomaszów Lubelski przy ul Kościuszki 24, otoczony ulicami: Piekarską, Kościuszki; Rejtana. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Kościuszki 24. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/ słabowidzących. Przed wejściem głównym do budynku, nie ma wydzielonego i oznaczonego miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Po wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna, można z niej wyczytać niezbędne informacje o siedzibach instytucji znajdujących się w budynku. Oddział znajduje się na pierwszym piętrze. Na Piętro prowadzą schody. Schody nie są oznaczone taśmą. Po wejściu na piętro jest hol, bez oznaczonej kontrastowo podłogi. Do oddziału należy kierować się w lewo, następnie w prawo (na holu jest tablica z numerami pokoi) (Obecnie niesprawną winda, brak przystosowanych toalet). Po wejściu do biura, klient znajdzie się w pokoju, w którym zostanie bezpośrednio obsłużony. W biurze znajduje się wykładzina przymocowana na stałe do podłoża. Brak dzwonka przy drzwiach (zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwi bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

16. Oddział we Włodawie, ul. Przechodnia 22, Budynek mieści się w centrum miasta. Przed wejściem głównym do budynku, wydzielone i oznaczone jest 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Oddział znajduje się na pierwszym piętrze, do oddziału na piętro prowadzą strome schody zewnętrzne. Brak dzwonka przy drzwiach. Po wejściu do budynku znajduje się tablica. Można w niej uzyskać niezbędne informacje: jak poruszać się po budynku oraz informacje o dostępnych usługach wsparcia. Na korytarzach SA antypoślizgowe płytki, nieoznaczone kontrastowo w stosunku do ścian. Po wejściu do budynku należy kierować się w prosto, następnie w lewo. Do oddziału prowadzą jedne drzwi, bezpośrednio za nimi znajduje się biuro, gdzie klient zostanie bezpośrednio obsłużony. W pomieszczeniach znajduje się wykładzina. Brak w budynku windy, oraz toalet przystosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak w budynku pętli indukcyjnej. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynki LZOPG w Chełmie

17. Oddział Graniczny w Dorohusku Drogowe Przejście Graniczne. Gmach urzędu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest na terenie Drogowe Przejścia Granicznego w Dorohusku. Nie można dojechać do budynku, w którym mieści się OG w Dorohusku bez przepustki umożliwiającej wjazd na teren DPG w Dorohusku. Do wejścia głównego budynku, w którym mieści się OG w Dorohusku nie można dotrzeć od ulicy. Obok budynku są pasy jezdni, którymi poruszają się pojazdy wjeżdżające z kraju trzeciego oraz chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/ słabowidzących. Przed wejściem głównym do budynku - brak miejsca postojowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia oddziału znajdują się na piętrze. (Po wejściu schodami na prawo są drzwi przeszkolone z dzwonkiem) Brak informacji/recepcji/tablicy po wejściu do budynku. Tablice informacyjne znajdują się przy wejściu do budynku głównego. Brak informacji jak poruszać się po budynku oraz dostępnych usługach wsparcia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm. Jednak poruszanie się na wózkach może być ograniczone ze względu na obecność schodów w budynku. Brak windy i toalet przystosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnej. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

18. Kolejowym Przejściu Granicznym w Dorohusku. Budynek jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany przy jednej z bocznych ulic Dorohuska. Do Urzędu można dojechać samodzielnie. Komunikacja prywatna i publiczna (autobus i BUS) dojeżdża tylko do głównej ulicy Dorohuska. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Kolejowej. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przed wejściem głównym do budynku, wydzielone i oznaczone są 2 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wejście znajduje się równo z chodnikiem. Przed wejściem do budynku znajdują się tablice, jakie instytucje mają swoje siedziby w budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

19. Oddział Graniczny w Koroszczyźnie Gmach urzędu w Koroszczyźnie częściowo jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest na obrzeżach. Brak możliwości dojazdu komunikacją zbiorową. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można z parkingu. Wokół budynku znajduje się parking, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących Po wejściu do budynku znajduje się informacja i recepcja. Można w niej uzyskać niezbędne informacje: jak poruszać się po budynku oraz informacje o dostępnych usługach wsparcia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

20. Punkt Kontroli Fitosanitarnej w Kobylanach Terminal w Kobylanach posiada pochyły podjazd dla wózka, oraz windę, która umożliwia dostanie się osoby posiadającej ograniczenia ruchowe na poszczególne piętra budynku. Budynek usytuowany jest na obrzeżach. Terminal Kobylany jest obiektem zamkniętym, dostęp wyłącznie za przepustką lub kartą dostępu. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można z parkingu. Wokół budynku znajduje się parking, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących Przed wejściem głównym do budynku, wydzielone i oznaczone jest 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku znajduje się informacja i recepcja. Można w niej uzyskać niezbędne informacje: jak poruszać się po budynku oraz informacje o dostępnych usługach wsparcia. (tak, znajduje się recepcja i tablica informacyjna). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem

	Zgodna <input type="checkbox"/>	Częściowo zgodna <input type="checkbox"/>	Niezgodna <input type="checkbox"/>
	Zgodna <input type="checkbox"/>	Częściowo zgodna <input type="checkbox"/>	Niezgodna <input type="checkbox"/>
	Zgodna <input type="checkbox"/>	Częściowo zgodna <input type="checkbox"/>	Niezgodna <input type="checkbox"/>

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

Podstrona strony internetowej PIORiN z ograniczoną możliwością konfiguracji i edycji przez WIORiN w Lublinie. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą 04.04.2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu środka wymienionego w podpunktach a-h)

a. Kontakt telefoniczny	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
b. Kontakt korespondencyjny	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
e. Przesyłanie faksów	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)		
1) od razu <input checked="" type="checkbox"/> 2) w ciągu 1 dnia roboczego <input type="checkbox"/> 3) w ciągu 2-3 dni roboczych <input type="checkbox"/> 4) powyżej 3 dni roboczych <input type="checkbox"/>		
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak n.p. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

(wpisać)

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

1

(wpisać)

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu środka wymienionego w podpunktach a-c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

TAK

NIE

Na części stron tak, na części nie

(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

(wpisać)

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

TAK

NIE

Na części stron tak, na części nie

(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:

(wpisać)

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

TAK

NIE

Na części stron tak, na części nie

(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

(wpisać)

przewodnikiem. (można wejść z psem)

21. Punkt Kontroli Fitosanitarnej w Hrebennem, budynek 8,9, Budynek urzędu jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Urząd usytuowany jest na przejściu granicznym w Hrebennem. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można po przejściu posterunków Straży Granicznej, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przed wejściem głównym do budynku, nie ma wydzielonego i oznaczonego miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek LHS

22. Oddział Graniczny w Hrubieszowie, u. Nowa 106, Gmach urzędu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest na obrzeżach, w części miasta –na stacji PKP LHS, wzdłuż ulicy Nowej. Do wejścia głównego budynku urzędu dotrzeć można od ulicy Nowej. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przed wejściem głównym do budynku, nie ma wydzielonych i oznaczonych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, nie ma jednak problemu z parkowaniem. Wejście do budynku znajduje się na równi z chodnikiem. Nad wejściem znajduje się zadaszenie, brak dzwonka przy drzwiach. Po wejściu do budynku znajduje się hol – jest tam tablica informacyjna i pomieszczenia oddziału znajdują się po obu stronach korytarza. Podłoga jest antypoślizgowa. Nieoznaczona kontrastowo. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak pętli indukcyjnej. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W budynku brak jest systemu powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności		Liczba stron: <i>1</i> <i>(wpisać)</i>	
		Liczba aplikacji: <i>0</i> <i>(wpisać)</i>	
Prosimy o podanie zawartości następujących elementów deklaracji dostępności, dla każdej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej oddzielnie, zgodnie ze wzorem: <i>(wpisać – każdą stronę/aplikację w osobnym wierszu)</i>			
ID a11y-url	ID a11y-status		ID a11y-data-sporządzenie
piorin.gov.pl/lubelskie	Zgodna <input type="checkbox"/>	Częściowo zgodna <input checked="" type="checkbox"/>	Niezgodna <input type="checkbox"/>
	Zgodna <input type="checkbox"/>	Częściowo zgodna <input type="checkbox"/>	Niezgodna <input type="checkbox"/>
	Zgodna <input type="checkbox"/>	Częściowo zgodna <input type="checkbox"/>	Niezgodna <input type="checkbox"/>
	Zgodna <input type="checkbox"/>	Częściowo zgodna <input type="checkbox"/>	Niezgodna <input type="checkbox"/>
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności		Liczba stron: <i>0</i> <i>(wpisać)</i>	
		Liczba aplikacji: <i>0</i> <i>(wpisać)</i>	
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:			
Adres strony internetowej <i>(wpisać)</i>	Zgodność z UdC <i>(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej strony)</i>		
	Zgodna <input type="checkbox"/>	Częściowo zgodna <input type="checkbox"/>	Niezgodna <input type="checkbox"/>
	Zgodna <input type="checkbox"/>	Częściowo zgodna <input type="checkbox"/>	Niezgodna <input type="checkbox"/>
	Zgodna <input type="checkbox"/>	Częściowo zgodna <input type="checkbox"/>	Niezgodna <input type="checkbox"/>
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:			
Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania <i>(wpisać)</i>	Zgodność z UdC <i>(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej aplikacji)</i>		

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem:

0

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:
(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille'a - 3 razy)

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:

0
(wpisać)

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:

0
(wpisać)

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:

0
(wpisać)

